

Ficha Técnica MICM-CCC-CP-2022-0020

Servicios de reparaciones y mantenimiento de la Oficina Regional de este MICM en Santiago - Exclusivo para Mipymes

LOTE	Descripción	Características	Cantidad	Medida
1	Impermeabilización de Techos	Reparación de fino en áreas de estancamiento	55	M2
		Impermeabilización de Lona Asfáltica	272	M2
		Remoción y Bote de Lona Existente	272	M2
2	Pintura Interior y Exterior del Edificio	Pintura Interior, Exterior y Parqueos	2250	M2
3	Reposición de Puertas y Ventanas	Puerta Comercial Tradicional Negra 85x229	1	UD
		Cerradura para corredera tradicional negra	2	UD
		Ventana Corredera P-65 Marcos Negros vidrio Bronce Martillado (Incluye Cierre)	342.45	P2
		Cuadrícula para Ventanas	342.45	P2

