

No. EXPEDIENTE  
**MICM-CCC-PEEX-2019-0044**

Fecha de emisión: 12/07/2019

**Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MICM-2019-00781**

Descripción: **Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier NP300 D23 4WD, placa L368867**  
Chasis no. **3N6CD33B6ZK365141**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Santo Domingo Motors Company, SA**

RNC: **101008067**

Nombre Comercial: **Santo Domingo Motors Company, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-2661**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **20,301.72**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 3	Cambiar cilindro de freno trasero LH	1.00	UD	1,350.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido  
*[Sello: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCION FINANCIERA, Santo Domingo, Rep. Dom.]*

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido  
*[Sello: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Santo Domingo, Rep. Dom.]*

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	78180103	Cilindro de Frenos	1.00	UD	3,910.30	3,910.30		703.85	0.00	4,614.15
1	78180103	Cambiar bandas de frenos traseras	1.00	UD	1,800.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
1	78180103	Bandas de frenos traseras	1.00	UD	7,894.55	7,894.55		1,421.02	0.00	9,315.57
1	78180103	Cambiar el liquido de frenos	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00
1	78180103	Liquido de frenos	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>17,204.85</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,096.87
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>20,301.72</b>

**Observaciones:** Nota: Ver anexo

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bandas de frenos traseras	Av. 27 de Febrero no. 306, Torre MICM, Bella Vista, Santo Domingo	1.00	15/07/2019 03:00:00 p.m.
1	Cambiar el liquido de frenos	Av. 27 de Febrero no. 306, Torre MICM, Bella Vista, Santo Domingo	1.00	15/07/2019 03:00:00 p.m.
1	Liquido de frenos	Av. 27 de Febrero no. 306, Torre MICM, Bella Vista, Santo Domingo	2.00	15/07/2019 03:00:00 p.m.
1	Cambiar cilindro de freno trasero LH	Av. 27 de Febrero no. 306, Torre MICM, Bella Vista, Santo Domingo	1.00	15/07/2019 03:00:00 p.m.
1	Cilindro de Frenos	Av. 27 de Febrero no. 306, Torre MICM, Bella Vista, Santo Domingo	1.00	15/07/2019 03:00:00 p.m.
1	Cambiar bandas de frenos	Av. 27 de Febrero no. 306, Torre MICM, Bella Vista, Santo Domingo	1.00	15/07/2019 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Director Administrativo  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Miguel Ángel  
 Nombre y Apellido  


MICM-CCC-PEEX-2019-0044

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	traseras			

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Director Administrativo  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Nombre y Apellido  
